




Generale

ID Frana: 0780905001

Sigla: LAG27

Data: Sopralluogo:

Compilazione:
23/03/2006 00:00

Ente / Istituzione: ABR

Regione: Calabria

Provincia: Cosenza

Comune: Lago

Toponimo:

Autorità di Distretto: Appennino Meridionale

Rif. CTR: Toponimo CTR:

Scala CTR:

Nr. CTR:

Posizione PIFF: Corona

Accuratezza: Esatta

Descrizione: 07806202700.

Classificazione

PRIMO LIVELLO

Tipo Movimento: DGPV

SECONDO LIVELLO

Tipo Movimento: 1° ordine: DGPV

2° ordine:

Velocità: 1° ordine: n.d.

2° ordine:

Materiale: 1° ordine: n.d.

2° ordine:

Acqua: 1° ordine: n.d.

2° ordine:

Altri fenomeni associati:

Attività

Stato Attività: PRIMO LIVELLO
Attivo/riattivato/sospeso

SECONDO LIVELLO

Data osservazione: Certa:
2001

Incerta:

Distribuzione:

Stile:

Metodo

Metodo: Fotointerpretazione, Rilevamento sul terreno

Datazione

Data attivazione:

Certa:

Incerta:

Fonte

datazione:

Età

Anni:

Precisione:

Attivazioni/Eventi

Attivazioni:

Eventi:

Danni

Tipo Danno:

Persone:

Nr. MORTI:

Nr. FERITI:

Edifici:

PRIVATI:

Costo Danni (€):

BENI:

ATTIVITA':

Nr. DISPERSI:

Nr. EVACUATI:

PUBBLICI:

TOTALE:

Danni a corso

TIPO DI DANNO:

CORSO D'ACQUA:

Note Danni:

Elementi Danni:

Gruppi elementi danno

Elementi danno

Grado

Strade

comunale

lieve

Nuclei/centri abitati

nucleo rurale

lieve

Nuclei/centri abitati

centro abitato minore

lieve

Strade

statale

lieve

Edifici isolati/case sparse

Rischio

Persone a rischio diretto:

Nr.

Edifici a rischio:

Nr. EDIFICI PRIVATI:

Nr. EDIFICI PUBBLICI:

Persone a rischio indiretto:

Nr.

Infrastrutture di comunicazione:

Nr. Infrastrutture:

Altri elementi a rischio:

Nr. altri elementi:

Note rischio:

Morfometria

Quota corona:	m Slm	Larghezza:	m	Pendenza:	°
Quota unghia:	m Slm	Lunghezza:	m	Azimut Movimento:	°
Volume:	m ³	Dislivello:	m	Profondità Superficie di Scivolamento Dr.	m
Area stimata:	m ²	Area Calcolata:	3233583 m ²		

Posizione Frana, Esposizione Versante e Uso Suolo

Posizione testata:	In cresta		
Posizione unghia:	Fondovalle		
Esposizione versante:	SE	Uso suolo:	incolto macchia cespugliato

Geologia

Descrizione:			
Formazione:	SIGLA	FORMAZIONE	
Immersione:	°	Inclinazione	°
Struttura:	n.d.		
Spaziatura:	n.d.		
Litotecnica:	n.d.		
Assetto:	n.d.		
Degradazione:	n.d.		
Litologia:	n.d.		

Idrogeologia

Acque superficiali:	
Sorgente:	Nr. Sorgente:
Falda:	Profondità Falda:

Cause

Cause:

Cause

Innescante

erosione fluviale base versante
sollevamento tettonico

Segni precursori

Segni
precursori:

lesioni dei manufatti, cedimenti, inclinazione pali o alberi

Relazioni e Indagini

Relazioni e
Indagini:

perforazioni geognostiche, sismica di superficie

Costo indagini eseguite:

Monitoraggio

Monitoraggio: piezometro, monitoraggio topografico (stazione totale, GNSS),
inclinometro/inclinometro fisso

Sistemi di
monitoraggio:

Codice:	ILA003
Località:	Versante Greci-Piscopie
Gestore:	ISPRA, CNR-IRPI
Installazione:	1996-01-10
Dismissione:	
Attivo:	attivo
Tipo:	conoscitivo
Acquisizione:	manuale/in continuo
Link:	

Interventi

Opere:

canalette superficiali, gabbioni, muri

Note interventi:

Costo effettivo interventi:

Interventi

Documentazione

Archivio:

Adempimenti
Legislativi

Legge 267/98 PSAI

Ordinanza
Protezione Civile

NR ORDINANZA:

DESCRIZIONE ORDINANZA:

Frana CARG:

Bibliografia

Allegati fotografici